

工 事 写 真

工事写真

修理前竣工写真（株式会社文化財保存計画協会撮影）

外観



【竣工】外観正面（東面）



【修理前】外観正面（東面）



【竣工】「南棟」正面



【修理前】「南棟」正面



【竣工】外観 南東より



【修理前】外観 南東より



【竣工】「南棟」南面



【修理前】「南棟」南面



【竣工】外観 南西より



【修理前】外観 南西より



【竣工】外観 北西より



【修理前】外観 北西より



【竣工】外観 北東より



【修理前】外観 北東より



【竣工】「北棟」客室5及び便所外観 北東より



【修理前】「北棟」客室5及び便所外観 北東より

「北棟」




【竣工】客室3より客室4を見通す



【修理前】客室3より客室4を見通す



【竣工】客室3南西より客室4を見通す




【修理前】客室3南西より客室4を見通す



【竣工】客室4より客室3を見通す



【修理前】客室4より客室3を見通す



【竣工】客室4北東より客室3を見通す



【修理前】客室4北東より客室3を見通す



【竣工】客室5 南よりみる



【修理前】客室5 南よりみる




【竣工】客室5 東よりみる



【修理前】客室5 東よりみる



【竣工】客室6 北よりみる



【修理前】客室6 北よりみる



【竣工】客室6 南東より客室7を見通す



【修理前】客室6 南東より客室7を見通す



【竣工】客室7 南よりみる



【修理前】客室7 南よりみる



【竣工】客室7より客室6を見通す



【修理前】客室7より客室6を見通す



【竣工】客室7 北西よりみる



【修理前】客室7 北西より客室6を見通す



【竣工】客室8 南よりみる



【修理前】客室8 南よりみる



【竣工】客室 5 トコ・床脇



【修理前】客室 5 トコ・床脇



【竣工】客室 8 南西よりみる



【修理前】客室 8 南西よりみる



【竣工】客室 8 東よりみる



【修理前】客室 8 東より廊下を見通す



【竣工】「北棟」二階廊下 北西よりみる



【修理前】「北棟」二階廊下 北西よりみる



【竣工】「北棟」廊下 北西よりみる



【修理前】「北棟」廊下 北西よりみる



【竣工】「北棟」洗面所 南よりみる



【修理前】「北棟」洗面所 南よりみる



【竣工】「北棟」洗面所 北よりみる



【修理前】「北棟」洗面所 北よりみる



【竣工】「北棟」便所 南東よりみる



【修理前】「北棟」便所 南東よりみる

「中央棟」



【竣工】客室2より客室1を見通す



【修理前】客室2より客室1を見通す



【竣工】客室2北東より客室1を見通す



【修理前】客室2北東より客室1を見通す



【竣工】客室1より客室2を見通す



【修理前】客室1より客室2を見通す



【竣工】客室2南西よりみる



【修理前】客室2南西よりみる



【竣工】茶の間より仏間を見通す



【修理前】茶の間より仏間を見通す



【竣工】茶の間北西より仏間を見通す



【修理前】茶の間北西より仏間を見通す



【竣工】仏間南西より茶の間を見通す



【修理前】仏間南西より茶の間を見通す



【竣工】仏間 トコ・仏壇・床脇



【修理前】仏間 トコ・仏壇・床脇

「南棟」



【竣工】玄関 正面



【修理前】玄関 正面



【竣工】玄関 北東よりみる



【修理前】玄関 北東よりみる



【竣工】事務所 北東よりみる



【修理前】事務所 北東よりみる



【竣工】事務所 南西よりみる



【修理前】事務所 南西よりみる




【竣工】居間 東よりみる



【修理前】居間 東よりみる



【竣工】居間 北西よりみる



【修理前】居間 北西よりみる



【竣工】居間 南西よりみる



【修理前】居間 南西よりみる



【竣工】台所 東よりみる



【修理前】台所 東よりみる



【竣工】台所 北西よりみる



【修理前】台所 北西よりみる



【竣工】裏玄関 西よりみる



【修理前】裏玄関 西よりみる



【竣工】裏玄関 南東よりみる




【修理前】裏玄関 南東よりみる



【竣工】ランプ室より「南棟」便所を見通す



【修理前】ランプ室より「南棟」便所を見通す



【竣工】 使用人室 南西よりみる



【修理前】 使用人室 南西よりみる




【竣工】 物置 北西よりみる



【修理前】 物置 北西よりみる



【竣工】 物置 南よりみる



【修理前】 物置 南よりみる



【竣工】 物置 小屋現わし天井



【修理前】 物置 小屋現わし天井




【竣工】「南棟」階段 南東よりみる



【修理前】「南棟」階段 南東よりみる



【竣工】小屋裏物置 北東よりみる



【修理前】小屋裏物置 北東よりみる



【竣工】小屋裏物置 北よりみる



【修理前】小屋裏物置 北よりみる




【竣工】小屋裏物置 西よりみる



【修理前】小屋裏物置 西よりみる



【竣工】小屋裏物置 南よりみる



【修理前】小屋裏物置 南よりみる



【竣工】小屋裏廊下 西よりみる



【修理前】小屋裏廊下 西よりみる



【竣工】小屋裏廊下 南西よりみる



【修理前】小屋裏廊下南西より和室1を見通す



【竣工】和室1 南東よりみる




【修理前】和室1 南東よりみる



【竣工】和室1 北西よりみる



【修理前】和室1 北西よりみる



【竣工】和室2 南東よりみる



【修理前】和室2 南東よりみる



【竣工】和室2 北西よりみる



【修理前】和室2 北西よりみる

仮設工事




素屋根外観 南東よりみる



現場事務所兼作業員休憩所 北西よりみる



「南棟」屋根面足場 南よりみる



素屋根内部 北東よりみる

解体工事
「北棟」解体工程



解体前状況 南西よりみる



鋼板葺解体完了 桁葺



桁葺解体完了 野地板



野地板解体完了 (軒先部)

「中央棟」解体工程



解体前状況 北東よりみる




垂木解体完了 小屋組



鋼板葺解体完了 東面桁葺



小屋組解体完了 軸部



桁葺解体完了 野地板



軸組解体完了 土台



野地板解体完了 垂木



土台解体完了 礎石

「南棟」解体工程




解体前状況 北東よりみる




垂木解体状況 小屋組



鋼板葺解体完了 柱葺



二階床組解体完了 一階軸部



柱葺解体完了 野地板



軸組解体完了 土台



野地板解体完了 垂木



土台解体完了 礎石

「北棟」屋根解体



解体前棟飾り 西側



遺存していた桁葺の谷部



遺存していた棟飾り葺手台座・の痕跡



桁葺 東側庇 南東よりみる



解体時に大バラシした棟飾り痕跡部分の桁葺



遺存していた「北棟」便所増築部の桁葺



遺存していた桁葺の隅棟



同上野地板

「中央棟」屋根解体



「南棟」との谷に差し込まれた旧亜鉛鍍鉄板（東側）



西面「北棟」壁との取合い



同上西側



同上 南よりみる




葺葺詳細



小屋裏 南西よりみる



野地板 東側底 南東よりみる



小屋裏 野地東面をみる

「南棟」屋根解体



東側妻面頂部桁葎



桁葎 南面



東側妻面頂部垂木



煙突の屋根突出部取付状況



桁葎解体 西側北面野地板



二階小屋裏廊下の煙突と垂木の取付部



野地板 西側下屋 南西よりみる



棟札取付状況 東よりみる

「北棟」外壁解体



下見板解体完了 二階 南東よりみる

「中央棟」外壁解体



茶の間窓台 下見板解体完了



下見板解体完了 二階北面



西面下見板解体完了 南西よりみる



下見板解体完了 二階 北西よりみる



正面小壁木摺下地



下見板解体完了 便所 北西より見る



北棟取合い部西側下見板解体完了

「南棟」外壁解体



正面妻壁木摺下地



下見板解体完了 便所 北西よりみる



下見板解体完了 南東よりみる



下見板解体完了 西面



下見板解体完了 南西よりみる



下見板解体完了 便所 南西よりみる



壁面層出し 玄関外脇壁 南面

「北棟」内壁解体




後設化粧板解体完了 客室6南東より客室7を見通す



後設化粧板解体完了 客室7北西より客室6、客室8を見通す



後設化粧板解体完了 客室7西面



修理前袋貼仕上 二階廊下押入


「中央棟」内壁解体



紙貼解体完了 客室2北東よりみる



紙貼解体完了 客室1、客室2西よりみる



縦板張解体完了 客室2北東よりみる



縦板張解体完了 客室2押入 南西よりみる

「南棟」内壁解体



壁面層出し 玄関内脇壁 南側

天井解体



天井解体状況「中央棟」仏間 北東よりみる



化粧板解体完了 居間 東よりみる



天井解体完了「中央棟」廊下 南よりみる



紙貼 和室2 北西よりみる



天井解体状況「南棟」廊下 北東よりみる




縦板張解体完了 物置 北東よりみる



天井解体状況「南棟」廊下 南西よりみる

「北棟」床解体



荒床 客室3 北よりみる



荒床 客室5 北よりみる



荒床解体完了 床組 客室3 東よりみる



荒床解体完了 床組 客室5 西よりみる



荒床 客室4 東よりみる



畳撤去状況 客室6 北西よりみる



荒床解体完了 床組 客室4 東よりみる



荒床 客室7 東よりみる

「中央棟」床解体



畳撤去状況



荒床解体完了 床組 客室2 北東よりみる



荒床 仏間 南よりみる



大引 客室1、2 南東よりみる



荒床解体完了 床組 仏間 西よりみる



後設床板 客室2より客室2 押入、客室3 押入をみる



荒床解体完了 床組 茶のから仏間をみる



後設床板撤去状況 客室2より客室2 押入、客室3 押入をみる

「南棟」床解体



荒床 和室2 南東よりみる



床板解体状況 二階 西よりみる



荒床解体完了 床組 和室2 南東よりみる



後設化粧床板 便所 西よりみる



床板 居間 南よりみる



後設化粧床板撤去状況 便所 西よりみる



床板解体完了 床組 居間 南よりみる



床板撤去状況 床組 便所 西よりみる

煙突解体



煙突解体状況



煙突切断面



煙突内部



煙突煉瓦部材

揚家工事



腰固め施工状況



柱脚と土台



ジャッキアップ状況



ジャッキアップ完了 (1.5 m)

発掘調査



発掘状況「南棟」西よりみる



発掘完了「南棟」南西よりみる



コンクリート便槽「北棟」便所



コンクリート便槽撤去、板枠露出状況「北棟」便所


土工事、基礎工事



捨てコンクリート打設状況 南西よりみる



基礎配筋状況 南西よりみる



同上詳細



基礎コンクリート打設「北棟」北西よりみる



基礎コンクリート打設「中央棟」西よりみる



断熱材敷設状況



基礎コンクリート打設 南西よりみる



断熱材敷設状況「中央棟」客室1 北よりみる



基礎コンクリート詳細 独立基礎部分



保護砂敷設状況



煙突部基礎コンクリート



保護砂敷設状況「中央棟」客室2 東よりみる

木工事



土台組立完了 南西よりみる



土台組立完了「北棟」北西よりみる



一階柱組立完了 南西よりみる




土台組立完了「北棟」北東よりみる



垂木組立完了「南棟」南西よりみる



土台組立完了「北棟」南東よりみる



小屋組組立完了「南棟」南西よりみる



土台組立完了「北棟」南西よりみる



柱根継ぎ状況



壁下地組立完了「南棟」南東よりみる



柱根継ぎ状況「北棟」と「中央棟」屋根との取合部



下見板張り施工完了「南棟」南東よりみる



下見板張り施工完了「中央棟」南西よりみる



壁下地組立完了「南棟」東よりみる



下見板張り施工完了「北棟」北東よりみる



下見板張り施工完了「南棟」二階 北東よりみる



床組 組立状況 客室4




木摺施工完了「中央棟」東面小壁 東よりみる



床組組立完了「南棟」仏間 西よりみる



野地板繕い状況「北棟」二階東側庇 北東よりみる



荒床施工状況 仏間



装飾補修状況 玄関鼻隠し



荒床施工状況「南棟」仏間 南西よりみる



天井組立状況



補修前 事務所腰板



天井組立完了「南棟」玄関、廊下 東よりみる



補修状況 事務所腰板



化粧板壁施工状況 台所 東よりみる



仮組状況 事務所腰板



化粧板壁施工完了「中央棟」客室2 押入 南よりみる



腰板施工完了 事務所 北面

屋根工事

葺葺



野地板施工完了「北棟」南東よりみる



葺葺施工完了「北棟」南東よりみる



野地板施工完了「北棟」北東よりみる



葺葺施工完了「北棟」北東よりみる



野地板施工完了「北棟」北西よりみる



葺葺施工完了「北棟」北西よりみる



野地板施工完了「北棟」南西よりみる



葺葺施工完了「北棟」南西よりみる

棟飾り



軒付施工状況



棟飾り形状検討状況



平葺施工状況



現寸型板（モックアップ）据付検討状況



隅棟施工状況



補強金物据付状況



谷部施工完了



棟飾り施工完了


屋根板金




野地板施工完了「南棟」南西よりみる




ガルバリウム鋼板葺施工状況



ルーフィング下地施工完了「南棟」南西よりみる



板金加工状況



屋根養生状況「南棟」南西よりみる



棟包み施工状況



鋼板葺完了「南棟」南西よりみる



棟包み施工状況

左官工事



下塗り施工状況



モルタル掃付け作業



掃付けモルタル壁詳細



掃付けモルタル壁施工完了「南棟」妻面



漆喰壁施工完了 玄関



鋸屑壁施工完了 仏間トコ



三和土施工状況 玄関土間

建具工事



框繕い作業状況



襖紙貼替作業状況



框繕い完了




袋貼作業状況



建具繕い完了 玄関引戸



上貼作業状況



建具施工完了「北棟」客室5 東よりみる



襖紙貼替完了

襖紙製作



下図作成 (トレース作業)



下図作成完了



OHP シートに転写



金砂子蒔き作業



芭蕉葉模様紙製作完了



金砂子定着作業



芭蕉葉模様襖取付状況「北棟」二階廊下



胡粉具引き紙笹柄雲母摺り箔散らし紙作製完了

貼付壁工事



下地調整作業



袋貼完了「北棟」客室7



際ベタ貼完了



上貼施工状況



袋貼施工状況



貼付壁施工完了「北棟」客室7



袋貼施工完了



貼付壁施工完了「南棟」仏間床脇

壁紙製作



具引き作業



具引き紙乾燥状況



白斑噴霧状況



暗緑色具引き白斑模様紙製作完了（左：新規製作、右：当初紙）

塗装工事



外壁塗装施工完了「中央棟」南東よりみる



外壁塗装完了「南棟」南西よりみる



建具古色塗り状況



「北棟」復原建具古色塗り完了



仮塗り状況 古色塗りベース色決定時



既存塗膜剥離作業



調色作業



既存塗膜剥離状況 台所化粧板



古色塗り完了「北棟」北面



化粧板取付状況 台所 北東よりみる



古色塗り完了「北棟」二階 西面



化粧板施工状況 居間 南東よりみる

構造補強工事



基礎立上りとアンカーボルト




補強トラス設置状況



アンカーボルトと土台の緊結状況



水平ブレース取付詳細



補強金物設置状況



耐力壁施工状況 居間 南東よりみる



構造補強梁設置状況



耐力壁施工状況「北棟」北面

煙突工事



煙突補強鋼管金物と基礎の緊結状況



煙突補強鋼管とプレート施工状況



煙突組立状況



煙突施工完了

鋳金物工事




欠損部半田接合完了



銅鍍金作業



煮黒目重曹磨き完了 (写真左)



生漆摺完了「北棟」客室8 襖戸引手

畳工事



半田接合補修



畳搬入状況



鍮掛け完了



畳敷込み状況



松煙イボタ蠟塗り



畳施工完了「北棟」客室5 西よりみる



補修完了「北棟」客室7 釘隠し



畳施工完了「北棟」客室8 西よりみる

外構工事



雨落溝発掘状況



雨落溝有孔管、砂利敷設状況



不織布透水シート施工状況



法面芝張施工状況

設備工事



引込設備施工完了



木台設置状況



ランプ型LED照明器具



分電盤等取付完了

発見物



矩計板図（一部）
茶の間窓棚板に転用

北棟棟札

今回保存修理では取り外していない。写真は「旧奥行白駒通所古建築調査報告（平成21年 社団法人北海道建築士会中標津支部）」より
マツ板、厚8mm幅120mm全長360mm。
表：（上段）奉齋（中段左）屋船豊受姫大神（中段右）久久能智之大神（下段右）食物衣物住家等世尔在（下段中）物乎悉尔始給此乃家産業（下段右）乎母守幸賜此止白須
裏：大正九年七月



南棟棟札

マツ板、肩幅253mm 下幅224mm 全長1055mm 厚21mm、上下2箇所脳天釘止
表：（上段）奉齋（下段中）屋船豊受比賣乃大神（下段右）手置帆負乃大神（下段左）彦狭知乃大神
裏：（上段）維予時（中段右）昭和十六年（中段左）九月廿四日（下段中）山崎藤作建之（下段右）請負者 伏見喜代作（下段左）大工棟梁 橋本健之助



昭和16年工事尺棹
（右）「南棟」小屋裏物置四分之一に転用
（左）「南棟」雲筋違に転用