

修理前竣工写真

修理前竣工写真      撮影 田村 収



【竣工】 外観正面（東面）



【修理前】 外観正面（東面）



【竣工】外観 南東よりみる



【修理前】外観 南東よりみる



【竣工】外観 南東よりみる



【修理前】外観 南東よりみる



【竣工】外観 南西よりみる



【修理前】外観 南西よりみる



【竣工】外観 北西よりみる



【修理前】外観 北西よりみる



【竣工】客室3 南東より客室4を見通す



【修理前】客室3 南東より客室4を見通す



【竣工】 客室 4 北西より客室 3 を見通す



【修理前】 客室 4 北西より客室 3 を見通す



【竣工】客室5 南東よりみる



【修理前】客室5 南東よりみる



【竣工】客室5 北西よりみる



【修理前】客室5 北西よりみる



【竣工】客室7北西より客室6を見通す



【修理前】客室7北西より客室6を見通す



【竣工】客室 7 南東よりみる



【修理前】客室 7 南東よりみる



【竣工】客室8 南東よりみる



【修理前】客室8 南東よりみる



【竣工】客室 8 北西よりみる



【修理前】客室 8 北西よりみる



【竣工】二階廊下 北よりみる



【修理前】二階廊下 北よりみる



【竣工】一階廊下 北よりみる



【修理前】一階廊下 北よりみる



【竣工】洗面所 南西よりみる



【修理前】洗面所 南西よりみる



【竣工】客室2北西より客室1を見通す



【修理前】客室2北西より客室1を見通す



【竣工】茶の間南西より仏間を見通す



【修理前】茶の間南西より仏間を見通す



【竣工】 仏間 床脇・仏壇・トコ正面



【修理前】 仏間 床脇・仏壇・トコ正面



【竣工】玄関 南東よりみる



【修理前】玄関 南東よりみる



【竣工】事務所 北西よりみる



【修理前】事務所 北西よりみる



【竣工】居間北東より台所を見通す



【修理前】居間北東より台所を見通す



【竣工】使用人室 北東よりみる



【修理前】使用人室 北東よりみる



【竣工】裏玄関 南東よりみる



【修理前】裏玄関 南東よりみる

【竣工】物置 北東よりみる



【修理前】物置 北東よりみる





【竣工】ランプ室より便所を見通す



【竣工】小屋裏物置 北西よりみる



【修理前】ランプ室より便所を見通す



【修理前】小屋裏物置 北西よりみる



【竣工】小屋裏廊下南東より和室 1 を見通す



【修理前】小屋裏廊下南東より和室 1 を見通す



【竣工】外観全景 北東上空よりみる



【竣工】外観全景 南東上空よりみる



【竣工】和室2 北西よりみる



【竣工】和室2 南西よりみる



【竣工】客室（布団部屋）廊下よりみる



【竣工】裏玄関煙突



【竣工】客室1 南西より客室2を見通す