

| 図面番号  | 地区   | 状況・危険の内容・要望・対応状況  | 状況            |
|-------|------|---|---------------|
| (R6)① | 別海中央 | 【場所】 町道 付近(愛光幼稚園付近)<br>【状況】 日陰となり、路面が滑りやすい。冬期のスリップ対策の要望あり。<br>【対応】 塩カル散布強化など対応予定(道路管理者)、近隣の木々伐採・剪定について関係機関と協議(教委)。  | 対応予定<br>(R6~) |
| (R6)② | 別海中央 | 【場所】 町道 (別海中央中学校付近)<br>【状況】 自転車通学者含め多くの生徒が登下校の際に使用する。歩道と道路の堺がすり減り陥没している状況。<br>【対応】 近郊道路舗装の際に併せて補修を検討(道路管理者)。  | 対応予定<br>(R7~) |
| (R6)③ | 別海中央 | 【場所】 道道8号線(町道別海床丹港線交点付近)<br>【状況】 歩道がなく、自転車通学生徒と自動車の距離が近い。できれば横断歩道や歩道の整備をしてほしい<br>【対応】 歩道整備は難しいが、外側線が薄くならないよう維持し、安全を保ちたい(道路管理者)。                                   | 対応予定<br>(R7~) |
| (R6)④ | 別海中央 | 【場所】 道道364号線(別海中央小学校付近)<br>【状況】 断歩道、車両停止線の塗装が剥げてきているため、可能であれば再塗装していただきたい。<br>【対応】 検討はするが、優先順位があるものなので対応に時間がかかる可能性がある。(警察)   | 検討中           |
| (R6)⑤ | 別海中央 | 【場所】 町道 別海中央小学校から旭橋方面<br>【状況】 河川側転落防止柵の傾き、倒壊の危険。<br>【対応】 予算の状況、工事の時期を考慮して対応検討(道路管理者)  | 検討中           |
| (R6)⑥ | 別海中央 | 【場所】 国道243号線(ホクレン別海セルフSS付近交差点)<br>【状況】 交通量も多く、多数の児童生徒が利用する通学路だが、信号待ちの児童生徒を守るものがない。信号待ち児童生徒への安全対策。<br>【対応】 撒き砂BOXや交通安全旗の設置、定期的な啓発・見守り活動はすでに実施している。(道路管理者)          | 検討中           |
| (R6)⑦ | 上風連  | 【場所】 町道 (上風連小学校前町道)<br>【状況】 歩道がなく、夏期は道端も草で覆われて側溝との境目がはっきりしない。<br>【対応】 夏期・秋期に行っている草刈を継続して実施 (道路管理者)、歩道の設置は難しいため、町内会と連携し交通安全旗等での啓発について検討する(生活環境課)。                  | 検討中           |
| (R6)⑧ | 上春別  | 【場所】 国道・道道・町道(上春別小学校近辺)<br>【状況】 上春別小学校周辺の歩道の除雪に時間がかかり、児童の通学時に危険が及ぶ可能性がある。<br>【対応】 除雪には車道や医療機関などを優先する優先順位があること、除雪業者も人員や台数が限られるなか懸命に作業をしていることをご理解いただきたい。可能な範囲で対応する。 | 対応予定<br>(R6~) |
| (R6)⑨ | 西春別  | 【場所】 町道:西春別中学校付近<br>【状況】 外灯が歩道とは逆側にしかなく、冬季に部活動を終えて下校する際は暗く危険である。<br>→外灯の設置<br>【対応】 既存外灯の移設を予定していたが、該当町内会から申請なし。申請ない場合は、要望一覧から削除する。                                | 検討中           |
| (R6)⑩ | 西春別  | 【場所】 国道243号線:西春別市街地<br>【状況】 急カーブのため、路線逸脱等により歩行者へ危険が生じる可能性あり。<br>→注意喚起等の対応<br>【対応】 路面減速表示等のR7年度予算要求済み。R7年度工事予定。(道路管理者)   | 対応予定<br>(R7~) |