

**町民体育館
リニューアルオープン**

床材を張り替え、専用の衝撃吸収部材を入れることで、遮音性の向上を図りました。

A wide-angle photograph of a large, empty room with a polished wooden floor. The room has large windows on the left side, letting in natural light. In the background, there is a glass partition and a doorway leading to another area. The room appears to be a dance studio or a rehearsal space.

床面をカーペットからフローリングに変更し、壁の1面を鏡張りとしました。

会議室をトレーニング室に改修し、壁の1面は鏡張りとなりました。また、廊下側にも窓ガラスを設置したことで、開放感が感じられる空間になりました。

玄関入口にあった段差を解消し、バリアフリーとしました。また、事務室の一部を改修し、事務室の広さを確保しながら、利用者の利便性も向上させました。

便器数を増加させ、女子トイレにはおむつ交換台を設置することで利便性を向上させました。また、多目的トイレにはオストメイト対応器具を設置しました。

2階のギャラリー通路にクッション性のある床材を敷き、ウォーキング通路としました。※距離は往復で約230mです。

アリーナのステージ部分を会議室に改修しました。アリーナ側の壁は稼働間仕切りとなっており、必要に応じてステージとして使用することが可能となりました。

照明のLED化、床面の研磨と塗装、壁の塗装とクッションの更新を行いました。

A photograph of a bathroom stall. The stall has a white door with a metal handle and a metal grab bar mounted on the wall. The floor is light-colored and appears to be made of wood or a similar material. The walls are white and have some dark spots or stains.

車いすの方も利用できるように男女それぞれに広いシャワー室を設けました。

